

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED 384	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Sitio, Patzún Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-3187-45	FECHA:	13/01/2025




Foto1: Patio entrada



Foto 2: Patio Frontal



Foto 3: Area para acondicionar para cocina



Foto 4: Espacio para colocación de rampa y barandal que conecta a cancha y cocina



Foto 5: Espacio para colocar loza de patio




Foto 6: Espacio para colocación de tinaco

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Luz miculaxia
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED 384	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Sitio, Patzún Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-3187-45	FECHA:	13/01/2025



Foto 1: Techado doble el espacio



Foto 2: Mejoramiento de Sanitario



Foto 3: Area de accesorio de sanitario

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Hermilux Nij

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

