

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Pochuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Villa de Guadalupe	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Villa de Guadalupe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-08-0001-42	FECHA:	29/10/2025



mesa para color la comida



Sanitario en mal estado



chapas incerbibles



instalacion de piso y kits para baños



cambio de piso por levantarse




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo