

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL POCHUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LA FLORIDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CANDELARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-08-0003-43	FECHA:	15/01/2025



Foto 1: MAYA ROTA



Foto 2: TUBO DE METAL DOBLADO POR LA MITAD




Foto 3: CABLEADO MAL INSTALADO



Foto 4: PAREDES CON FILTRACIÓN DE AGUA



Foto 5: PILA EN MAL ESTADO, EN COCINA



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE CAJA POR DETERIORO Y VOLTAJE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Comunidad	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL POCHUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LA FLORIDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CANDELARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-08-0003-43	FECHA:	15/01/2025



Foto1: REMOZAMIENTO DE PUERTA DE REJAS



Foto 2: SUSTITUCIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN TODA LA ESCUELA




FOTO 3:




FOTO 4:




FOTO 6:






FOTO 7:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Escuela	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---