

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Pochuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED San Miguel	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra avenida 6-57 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-08-0008-46	FECHA:	5/05/2025



Foto 1: piso en mal estado en la cocina



Foto 2: lamina en mal estado de la cocina



Foto 3: pila en mal estado de la cocina



Foto 4: puertas en mal estado



Foto 5: lamina en mal estado de la entrada principal del establecimiento



Foto 6: plancha y pollo en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alicia Elvira Aguilar AJCIP

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

