



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Pochuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Maria Chinchilla	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra. Avenida 6-57 Zona 1.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-08-0417-43	FECHA:	06 de mayo de 2025



Foto1: Ampliación de Techo de Cocina.




Foto 2: Levantado de Pared de 65 Cm. X1.25 Cm.



Foto 3: Suministro e instalación de techo con láminas Troqueladas.



Foto 4: Aplicación de Pintura




Foto 5: Aplicación de pintura.





Foto 6: Aplicación de pintura de costaneras.





Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ