

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL POCHUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA BENDICIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-08-2735-43	FECHA:	15/01/2025



Foto 1: piso de torta con rajaduras y pedazos levantados en aulas y dirección del establecimiento



Foto 2: Malla perimetral en mal estado.



Foto 3: Estructura de circulación caída y en mal estado



Foto 4: Estructura de sanitarios, faltante de baños, tubería y azulejo.




Foto 5: Baños sin puertas para poder utilizarse





Foto 6: Tubería con uniones improvisadas para distribución de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.P.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--