

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZICIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MARGINAL LA MUCHACHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-09-0005-43	FECHA:	29/10/2025



DRENAJE TAPADO POR LAS LLUVIAS




INUNDACION POR MALA TUBERIA




SANITARIOS Y PUERTAS EN MAL ESTADO



NO HAY DESNIVEL EN DRENAJE



PILA EN MAL ESTADO




LAVAMANOS SIN FUNCIONAR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZICIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MARGINAL LA MUCHACHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-09-0005-43	FECHA:	29/10/2025



SANITARIOS TAPADOS




MIGITORIO EN MALAS CONDICIONES Y DRENAJE TAPADO



RED DE AGUA PARA LAVAMANOS SIN PODER UTILIZAR POR FALTA DE ACCESORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZICIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MARGINAL LA MUCHACHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-09-0005-43	FECHA:	10/12/2025




DRENAJE TAPADO POR LAS LLUVIAS



INUNDACION POR MALA TUBERIA



SANITARIOS Y PUERTAS EN MAL ESTADO



NO HAY DESNIVEL EN DRENAJE



PILA EN MAL ESTADO



LAVAMANOS SIN FUNCIONAR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZICIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MARGINAL LA MUCHACHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-09-0005-43	FECHA:	10/12/2025



SANITARIOS TAPADOS



MIGITORIO EN MALAS CONDICIONES Y DRENAJE TAPADO




RED DE AGUA PARA LAVAMANOS NI PODER UTILIZAR POR FALTA DE ACCESORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

