

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patz'cía
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Colonia Marginal La Muchacha J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Marginal La Muchacha
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-09-0005-43	FECHA:	30 de Enero de 2026




Foto1: Demolicion de techo



Foto 2: demolicion de techo




Foto 3:



Foto 4: Repello de la pila.





Foto 5: Repello de pila



Foto 6: Refuerzo de pila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzicía
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Colonia Marginal La Muchacha J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Marginal La Muchacha
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-09-0005-43	FECHA:	30 de Enero de 2026



Foto 1: Demolicion de techo



Foto 2: Lavamanos



Foto 3: sanitarios



Foto 4: Drenaje




Foto 5: Repello de pila



Foto 6: Lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Colonia Marginal La Muchacha J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Marginal La Muchacha
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-09-0005-43	FECHA:	30 de enero de 2026.



Foto 1: Reforzamiento de pila.




Foto 2: Reparación de pila.



Foto 3: reparación de tubería.




Foto 4: Repello de techo





Foto 5: Reparación de piso de baños.



Foto 6: Repello de techo de baño.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Colonia Marginal La Muchacha J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Marginal La Muchacha
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-09-0005-43	FECHA:	30 de enero de 2026.



Foto 1: Colocación de azulejo en pila




Foto 2: cambio de puertas y ventanas.



Foto 3: Cambio de drenaje




Foto 4: Cambio de puertas.




Foto 5: Remodelacion de mingitorio




Foto 6: Fundición de mingitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Colonia Marginal La Muchacha J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Marginal La Muchacha
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-09-0005-43	FECHA:	30 d enero de 2026.



Foto 1: Reforzamiento de pila.




Foto 2: Reparación de pila.



Foto 3: reparación de tubería.




Foto 4: Repello de techo




Foto 5: Reparación de piso de baños.



Foto 6: Repello de techo de baño.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

