

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZICÍA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB "MARÍA RAIMUNDA ESTRADA QUIÑONEZ"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA. CALLE 8-109 ZONA 1 PATZICÍA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-09-006-45	FECHA:	29/09/2025




Foto 1: Mantenimiento del porton, por no tener un buen soporte.



Foto 2: Rampa para el paso de los estudiantes y personas con discapacidad fisica.



Foto 3: La tubería no es funcional: no se llena los depósitos de los baños y no llega el agua a los lavamanos.



Foto 4: Loza alrededor de perímetro de la escuela para evitar que ingresen insectos, culebras y otros anímales.



Foto 5: Malla perimetral para seguridad del Instituto.



Foto 6: Tomacorrientes y switch malos en todo el establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

