

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzicia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED Aura Irma Meneses de Ramirez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-09-0007-46	FECHA:	28/08/2025



Foto 1: Sustitución de vidrios en ventanas



Foto 2 :Mantenimiento en servicios sanitarios



Foto 3: Reparación de red de drenaje



Foto 4: Reparación de la red del sistema electrico



Foto 5: Aplicación de pintura en muro exterior por deterioro

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

