



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzicia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Las Parcelas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-09-0027-43	FECHA:	13/01/2025



Foto 1: Socabamiento de tierra en tiempos de lluvia



Foto 2: Deslizamiento de tierra



Foto 3: Parte marcado sin lamina



Foto 4: Seguimiento de muro

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olga Xucay

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

