



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzicía
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2 av. 0-13 zona 32 patzicía Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-09-0437-42	FECHA:	29 de septiembre de 2025




Foto 1: Mejoramiento de gradas y Módulos de baños




Foto 2: Reforzamiento de muro perimetral





Foto 3: Mejoramiento de acabados en paredes de baños



Foto 4: Mejoramiento de techo y mantenimiento a estructuras metálicas

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---