

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZICÍA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pahuit, Patzicía.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-09-0438-43	FECHA:	13 de enero de 2025.



Foto1: Protección de Ventanas a través de Balcones con hierro entorchado de 1/2 pulgada, Legítimo, Maraca HG, Con las medidas de 1.12 cm de altura por 1.37 cm de largo



Foto 2: Protección de Ventanas a través de Balcones con hierro entorchado de 1/2 pulgada, Legítimo, Maraca HG, Con las medidas de 1.12 cm de altura por 2.38 cm de largo



Foto 3: Ubicación de Aula que se le protegerá con balcones



Foto 4: PROTECCION DE TALUD EN RIESGO A TRAVES DE UN MURO DE CONTENCIÓN



Foto 5: PROTECCION DE TALUD EN RIESGO A TRAVES DE UN MURO DE CONTENCIÓN

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ronald Yovay Panteul Raxá

Firma y sello del Presidente de la OPF



David Xiquip Sitán

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

