



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZICÍA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CANOA, PATZICÍA, CHIMALTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-09-0439-43	FECHA:	29 DE DICIEMBRE DE 2025



Foto 1: Grietas en la parte inferior de la pared (primer ambiente)




Foto 2: Grietas que muestran el desplome de la pared (primer ambiente)




Foto 3: Grietas que muestran el desplome de la pared (mas de cerca) (primer ambiente)



Foto 4: Muro de contención para asegurar los simientos de salon de clases (segundo ambiente)




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

