



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZICIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-09-0439-43	FECHA:	29 DE DICIEMBRE DE 2025




Foto1: Muro de contención Primer ambiente visto en el interior



Foto 2: Muro de contención primer ambiente y cambio de techo de lamina solo en este salon se cambio costaneras de madera a metal.



Foto 3: Cambio de techo de lamina en dos salones visto desde el exterior



Foto 4: vista exterior del muro de contención primer ambiente e impermeabilización roja.




Foto 5: Muro de contención segundo ambiente reubicando tierra y rellenado en donde es necesario.



Foto 6: Muro de contención terminado segundo ambiente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

