

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzicía
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Camán, Patzicía.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-09-0441-43	FECHA:	13/01/2025



Foto 1: Reparación de muro perimetral en malas condiciones por varios años.



Foto 2: columnas se encuentran ya falsas que en cualquier momento pueden causar algún insidente en los niños.



Foto 3: Sustitución de mallas en mal estado y columnas por block.



Foto 4: Malla en mal estado, sustitución por block.



Foto 5: Sustitución e instalación de portón



Foto 6: Reparación de pavimento, debido a que no tiene salida del agua en tiempo de invierno.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santos David Solomán Cujcuj

Firma y sello del Presidente de la OPF



Lesbia Judith Aiquejaj Janic

Firma y Sello Director Centro Educativo

