



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzicía
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "Maria Raimunda Estrada Quiñonez"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a. Calle 8-109 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-09-0443-43	FECHA:	13/01/2025




Foto1: área a intervenir para cambio de techado correspondiente al patio A



Foto 2: Se evidencia lámina de duralita en el patio de aulas y área de sanitarios




Foto 3: aula de sexto primaria sección A, en la que se tiene filtración de agua



Foto 4: la lámina ya se encuentra deteriorada



Foto 5: el techo ha perdido ya su tiempo de vida útil





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Anabella Larios Patzán

Firma y sello del Presidente de la O



Ana María Vela Ruiz

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

