

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzicía
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Lic. Leonel Estrada Furlan	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Sitan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-09-0445-43	FECHA:	05 de Septiembre



Foto1: Azulejo de paredes.



Foto 2: Colocación de balcones.



Foto 3: Instalación de persiana.



Foto 4: cambio de piso



Foto 5: mesa de concreto azulejada



Foto 6: sustitución de poyos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el código de hojas.

Sindy Romelia Pastor Tol

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

