



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZICÍA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-09-0447-43	FECHA:	29 de agosto de 2025



Foto 1: Cambio de piso de concreto por piso Cerámico antideslizante en el aula de Párvulos



Foto 2: Piso de concreto deteriorado en el aula de Párvulos



Foto 3: Cambio de Piso de concreto por piso Cerámico antideslizante en el salón de Tercero Primaria



Foto 4: Cambio de piso de concreto por piso cerámico antideslizante con el salón de Primero y segundo grado



Foto 5: Cambio de piso de concreto por piso cerámico antideslizante en el corredor de las aulas



Foto 6: Cambio de piso de concreto por piso antideslizante en el corredor de las aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

