


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BALANYÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM 'CARLOS EMILIO LEONARDO'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL PROGRESO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-10-0456-43	FECHA:	05/03/2024



Caja deflipes principal



Sistema eléctrico área de preprimaria




Entrada principal del sistema eléctrico



Toma corrientes todo el edificio




Lamparas todo el edificio



Apagadores todo el edificio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Rosa Silmara Ramirez Flores de Juárez
Firma y sello del Presidente de la OPF


Walter Miguel Luna Santizo
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BALANYÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM 'CARLOS EMILIO LEONARDO'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL PROGRESO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-10-0456-43	FECHA:	05/03/2024



Lamparas y cableado de todo el edificio



Sistema eléctrico todo el edificio



Sistema eléctrico todo el edificio



Toma corrientes todo el edificio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Nomara Ramírez Flores de Juárez
Firma y sello del Presidente de la OPF

Walter Miguel Luna Santizo
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

