



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	ACATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SOCORRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-11-0011-45	FECHA:	15 DE ENERO DE 2025




Foto 1: entrada al establecimiento cambio de porton y pintura parte interna y externa del establecimiento,



Foto 2: partes externas del establecimiento colocacion de cedazo y pintura




Foto 3: parte interna cambio de maya



Foto 4: Mejoramiento de cocina.




Foto 5: Pintura en parte internas y extenas de los salones 3 salones y direccion




Foto 6: Pintura a salones y sanitario y azulejo a sanitarios e instalacion de reflectores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

