



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Acatenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pajales II.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-11-0459-43	FECHA:	06-05-2025.




Foto 1: Cambio de torta de cemento entrada principal de la escuela, Eliminación de gradas para ingreso de vehículos.



Foto 2: Remozamiento de Porton de Ingreso y convertirlo a portón corredizo, Cambio de puerta pequeña por descaste y chapa electrica.



Foto 3: Reconstrucción de muro de contención.




Foto 4: Remodelación de ventana y puerta de cocina, implementando desarrunador para despacho de alimentos



Foto 5: Continuidad de techo cocina para despacho a los niños la alimentación.



Foto 6: Colocación de puertas de metal en top de cocina, estanterias de metal y cambio de planchas de grueso calibre.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

