

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Acatenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Quisaché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-11-0463-43	FECHA:	30/09/2025



NOTE: 40 Pro 20mm 01.75 1400x 000007

Foto1: Se inicia la elaboración de los top de cocina



NOTE: 40 Pro 20mm 01.75 1400x 000007

Foto 2: Arreglando drenajes para la elaboración de la pila




NOTE: 40 Pro 20mm 01.75 1400x 000007

Foto 3: reparación de la red eléctrica



NOTE: 40 Pro 20mm 01.75 1400x 000007

Foto 4: demolición de muro en cocina



NOTE: 40 Pro 20mm 01.75 1400x 000007

Foto 5: Realización de contrapiso



Foto 6: Aplicación de pintura en exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Virma A. Mayor

Firma y sello del Presidente de la OBE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



