

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Acatenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Quisaché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-11-0463-43	FECHA:	30/09/2025



Foto1: Pintura aplicada en su totalidad



Foto 2: Pila terminada




Foto 3: lavamanos terminado y siendo utilizado



Foto 4: top de cocina azulejado



Foto 5: Ventanal y balcón terminados e instalados




Foto 6: Elevacion de la base para el funcionamiento de los tinacos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vilma A. Mayor x


Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Acatenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Quisaché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-11-0463-43	FECHA:	30/09/2025



Foto1: Pintura aplicada en su totalidad



Foto 2: Pila terminada



Foto 3: lavamanos terminado y siendo utilizado



Foto 4: top de cocina azulejado




Foto 5: Ventanal y balcón terminados e instalados




Foto 6: Elevacion de la base para el funcionamiento de los tinacos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vilma A. Mayo

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





1971

