



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Acatenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Socorro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-11-0473-43	FECHA:	6 de mayo de 2025




FOTO1: Sustrucción de torta de cemento



Foto 2: Mantenimiento de estructura metalica 13 costaneras de 25 mts. Lineales




Foto 3: Cambio de Lamina




Foto 4: Sustitucion de canal de Metal

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vidaura Osorio

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

