



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Acatenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pacacay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-11-0650-43	FECHA:	15 de enero de 2025




Foto1: polletones en mal estado



Foto 2: paredes en mal estado



Foto 3: pavimento en mal estado




Foto 4 Pintura para el establecimiento completo en el interior y exterior




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Adriana J. CUE

Firma y sello del Presidente de la OPI



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

