



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Pedro Yepocapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Monte los Olivos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-12-0005-42	FECHA:	5/10/2025



Trabajos finalizados de cocina



trabajos finalizados de cocina, lamina y ventanas



Vista actual de la situación de la cocina



Implementacion de azulejo en la direccion del centro educativo

Foto 5: Baños de señoritas deteriorados.

Foto 6: Puertas en mal estado de servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para completar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

