

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Pedro Yepocapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paraiso el Xab
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-12-0016-43	FECHA:	30/09/2025




Lugar de implementación de polletón con azulejo y plancha



Lugar de implementación de gabinetes concreto de piso



Vista del lugar donde se trabajará los gabinetes aéreos



Implementación de mesa de mostrador de concreto con azulejo



Foto 5: Apertura y instalación de ventana corrediza




Foto 6: Instalación de azulejo en el área de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Pedro Yepocapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paraiso el Xab
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-12-0016-43	FECHA:	30/09/2025



Instalación de tomacorrientes



Instalación de iluminación en el techo




Vista del lugar donde se trabajara la nivelación de bajadas de agua e impermeabilización



Vista lugar donde se trabajará la nivelación de bajadas de agua e impermeabilización



Vista del lugar donde se trabajara la nivelación de bajadas de agua e impermeabilización



Vista del lugar donde se aplicara la pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

