

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Pedro Yepocapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San Jose Chirijuyu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-12-0017-43	FECHA:	14/01/2025



Foto 1: Sanitarios en mal estado



Foto 2: Piso en mal estado



Foto 3: Piso en mal estado



Foto 4: Pintura actual de sanitario



Foto 5: Pintura actual y piso del centro educativo

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OBF San Pedro Chimaltenango	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---