

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Pedro Yepocapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista Sector II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-12-0018-43	FECHA:	28 de Noviembre de 2025



Vista actual del muro perimetral



Vista actual del muro perimetral.



Vista actual del muro perimetral.



Vista actual del muro perimetral.



Vista actual del muro perimetral.



Vista actual del muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fluoriana maribel Cruz Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

