

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

|                             |               |                                |                             |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chimaltenango | MUNICIPIO:                     | San Pedro Yepocapa          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Buena Vista Sector II |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-12-0018-43 | FECHA:                         | 28 de Noviembre 2025        |



Vista actual de la cocina.



Vista actual de la cocina.



Vista actual de la calda de agua.



Vista actual del muro perimetral.



Vista Actual del muro perimetral



Vista actual del muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Fluor a enari bel con de xer*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*Stanzho*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

