



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Pedro Yepocapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB San Carlos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	cuarto cantón, Colonia San Carlos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-12-0020-45	FECHA:	18/11/25



Foto 1: se están realizando trabajos de reparación en el portón del parqueo del establecimiento, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento y la seguridad de los estudiantes



Foto 2: materiales a utilizar en la reparación de los portones



Foto 3: actualmente se lleva a cabo el reemplazo de las lámparas de los salones, como parte del remozamiento para mejorar la iluminación de los salones de clase



Foto 4: se lleva a cabo el proceso de cambio de los accesorios del lavamanos, reemplazando las piezas deterioradas para mejorar el uso y la higiene



Foto 5: se realiza la colocación de contrapiso en la bodega, con el fin de mejorar las condiciones del espacio.




Foto 6: se lleva a cabo el proceso de cambio de los accesorios del lavamanos, reemplazando las piezas deterioradas para mejorar el uso y la higiene


Observación:

claudia Maria Ch

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DE EFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Pedro Yepocapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB San Carlos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	cuarto cantón, Colonia San Carlos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-12-0020-45	FECHA:	18/11/25



Foto 7: en la imagen se aprecia el proceso de elaboración de la bodega



Foto 8: en la imagen se aprecia el proceso de elaboración de la bodega colocando el contrapiso



Foto 9: en la actividad se llevaron a cabo trabajos de reparación en las chapas de las puertas




Foto 10: durante la actividad se instalan tomacorrientes de piso, garantizando una distribución eléctrica funcional para el área



Foto 11: se observan las lámpara que se utilizan en el proceso de cambios de las lámparas




Foto 12: se inició la pintura del área de cocina, comenzando con la preparación y aplicación de las primeras capas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

claudia María C

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Pedro Yepocapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB San Carlos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	cuarto cantón, Colonia San Carlos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-12-0020-45	FECHA:	18/11/25



Foto 13: durante la actividad se llevaron a cabo trabajos de reemplazo de lámparas, garantizando iluminación adecuada y seguridad eléctrica



Foto 14: durante la actividad se llevó a cabo la instalación de azulejos en el área de la pileta, asegurando un acabado uniforme y duradero



Foto 15: durante la actividad se efectuó la reparación del portón del centro educativo, corrigiendo desperfectos



Foto 16: se realizó la colocación de azulejos en el área de la pileta, empleando cerámica resistente a la humedad y acabado liso



Foto 17: durante la actividad se retiraron las lámparas dañadas y se instalaron lámparas nuevas, garantizando iluminación en el área



Foto 18: durante la actividad se llevó a cabo la instalación del piso en el área de la bodega, aplicando los materiales adecuados para garantizar resistencia y durabilidad

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

claudia maria ch...
Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público