

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Pedro Yepocapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad San Lucas Miramar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-12-0022-42	FECHA:	29/10/2025



Foto1: Circulación en mal estado



Foto 2: Deterioro de malla



Foto 3:

#¡VALOR!

Foto 4: Pintura deteriorada en la pared del corredor




Foto 5: salones de clases pintura deteriorada

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yhonia ed L.M.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

