



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Pedro Yepocapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-12-0479-43	FECHA:	29/12/2025



Foto 1: Situación actual de la cocina.




Foto 2: Interior de cocina actual.



Foto 3: Situación actual de los sanitarios.



Foto 4: Situación actual de las puertas y chapa.



Foto 5: Situación actual de la bodega de cocina.




Foto 6: Situación actual del piso de la bodega de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

