

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Pedro Yepocapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria Morelia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-12-0482-43	FECHA:	30/09/2025




Lugar: Donde iría los sanitarios nuevos




Lugar: donde iría el azulejo en paredes




Lugar: Donde iría la cerámica



Vista: Donde iría el techado



Vista: Donde iría la electricidad



Vista: Donde iría azulejos de ninas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Lidia Gabriela Escobar Cruz
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

