

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                  |                                |                    |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chimaltenango    | MUNICIPIO:                     | San Pedro Yepocapa |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM La Estrella | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea La Estrella  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-12-0484-43    | FECHA:                         | 29/08/2025         |




Foto 1: techado de cocina.



Foto 2: cernido de paredes.



Foto 3: cernido de paredes exterior de cocina.



Foto 4: colocación de pisos.



Foto 5: levantado de encimeras y gabinetes.



Foto 6: colocación de cables de luz.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las mismas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

