

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO YEPOCAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA MORELIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-12-2108-42	FECHA:	5/05/2025



Foto1: continuación de paredes para cocina y techo con estructura metálica, polleton y mesa de concreto, y ventanas, puerta de metal



Foto 2: Introducción de drenaje ya que no se cuenta con el mismo



Foto 3: Introducción de electricidad, situación actual problemas de iluminación



Foto 4: cernido de paredes de cocina



Foto 5: loza para patio

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marek Nhem: Guzman

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

