

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO YEPOCAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA MORELIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-12-2108-42	FECHA:	25 DE AGOSTO DE 2025



Foto 1: implementación de paredes terminado



Foto 2: Sustitución de piso de cemento por cerámico terminado



Foto 3: sustitución de techo y estructura metálica terminado




Foto 4: implementación de colchón terminado



Foto 5: colocación de ventanas terminado



Foto 6: colocación de puerta terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Karen Nahemigveman Apen

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO YEPOCAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA MORELIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-12-2108-42	FECHA:	25 DE AGOSTO DE 2025



Foto 7: implementación de drenaje terminado



Foto 8: introducción de electricidad terminado



Foto 9: mesa de concreto y azulejo terminado



Foto 10: implementación de polietileno terminado



Foto 11: sustitución piso de tierra por concreto terminado

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Naren Nohe mi Guzman Aren

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

