



Ministerio de Educación
GUATEMALA

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Pedro Yepocapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Comunidad Nueva Victoria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Nueva Victoria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-12-2673-43 y 42	FECHA:	14-01-25



Foto1: cambio de piso en las aulas



Foto 2: Arreglo de energia electrica en los salones y pasillos



Foto 3: Cambio de piso en los corredores de los salones



Foto 4: bajadas de agua




Foto 5 Refuerzo de la pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luzmila Buit

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

