



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS ITZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICAZANGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-0494-43	FECHA:	14 DE ENERO DE 2025




Foto 1: FRENTE LADO IZQUIERDO DEL MURO PERIMETRAL, EN ESTE LADO SE CONTINUARÁ CON EL MURO PERIMETRAL 2 METROS MÁS HACIA ARRIBA. SERÁN 17 MTS DE LARGO POR 2 MTS DE ALTO MÁS PARA HACER UN TOTAL DE 34 MTS CUADRADOS.






Foto 2: FRENTE LADO DERECHO MEJORAMIENTO DEL MURO DE CONTENCIÓN Y SE DARÁ SEGUIMIENTO AL MURO PERIMETRAL.



Foto 3: COSTADO LADO IZQUIERDO DEL MURO PERIMETRAL, DE ESTE LADO SE DARÁ SEGUIMIENTO AL MURO EN LA PARTE SUPERIOR, TIENE DE LARGO 27 METROS POR 2 METROS DE ALTO HACIENDO UN TOTAL DE 54 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN, YA QUE COLINDA CON UNA CASA Y NO ESTÁ SEGURA LA ESCUELA.




Foto 4: INTERIOR LADO DERECHO DEL MURO PERIMETRAL, AQUÍ SE PUEDE OBSERBAR EL DESNIVEL Y PORQUE ES NECESARIO HACER UN MURO DE CONTENCIÓN DE 1.80 METROS HACIA DEBAJO DE ESTE NIVEL, Y SOBRE EL NIVEL 2 METROS HACIA ARRIBA, TENEMOS CONTEMPLADO EN UN FUTURO APROVECHAR EL MURO Y PODER HACER UN SALÓN PARA CLASES.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Claudia Yol

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

