

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Andrés Itzapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Cantonal Biingue Chay B'alam JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton San Pedro y San Pablo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-2447-43	FECHA:	14/01/2025




Foto 1: Baños, insuficientes, en mal estado.



Foto 2: Costaneras y láminas en mal estado.




Foto 3: Falta de sanitarios con sistema de deposito funcional y lavamanos.



Foto 4: Sistema electrico en mal estado e inutilizable.



Foto 5: Servicios sanitarios en mal estado, pequeños y poco funcionales.



Foto 6: Paredes y pisos no adecuados, piso y azulejo en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
