



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Andrés Itzapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Cantonal Colinas de San Andrés	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Colinas de San Andrés
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-2829-43	FECHA:	15/01/2025



Foto 1: pintura de exterior de dirección, bodega y 2 salones de clases del módulo 1



Foto 2: pintura de exterior de 2 salones de clases del módulo 2



Foto 3: Protección de talud en riesgo con muro de contención en el área de jardín



Foto 4: Protección de talud en riesgo con muro de contención para evitar derrumbes por las lluvias



Foto 5: al realizarse la protección de talud en riesgo con muro de contención se tendrá que mover la caja de drenaje por la inclinación del terreno




Foto 6: Con la protección de talud en riesgo con muro de contención se evitará que el muro perimetral en un futuro se derrumbe

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olivia Siquinajay

Firma y sello del Presidente de la OPF



Ramiro

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

