

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS ITZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBT ALDEA CHIMACHOY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIMACHOY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-2892-45	FECHA:	



Foto 1: Implementación de un gabinete aereo



Foto 2: Seguimiento al muro perimetral por seguridad



Foto 3: Implementación de un gabinete aereo y un gabinete fundido y colocacion de puertas de metal



Foto 4: Mantenimiento a Baranda de muro perimetral



Foto 5: Mantenimiento a estructura de techo de patio Frontal



Foto 6: Sustitución de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Maria Lopez Apun</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS ITZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBT ALDEA CHIMACHOY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIMACHOY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-2892-45	FECHA:	06/05/2025



Foto 1: MANTENIMIENTO A BALCONES Y VENTANAS



Foto 2: LEVANTADO DE ALTURA DE MURO PERIMETRAL EXISTENTE POR SEGURIDAD



Foto 3: Cambio de depositos de agua



Foto 4: Pintura del Centro Educativo



Foto 5: Mantenimiento de estructura de patio



Foto 6: Mantenimiento de estructura de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Maria Lopez Arana
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

