

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango.	MUNICIPIO:	San Andres Itzapa.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Cantonal San Antonio.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Antonio, colonia las Conchitas.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-2967-43	FECHA:	5/05/2025



Foto 1: Pared inclonclusa y desaliniada. (área de trabajo)




Foto 2: Área de trabajo.



Foto 3: pila a sustituir.



Foto 4: Colocación de toma corrientes.



Foto 5: Cambio de piso de concreto por piso cerámica.




Foto 6: Instalación de sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Maylin Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPF








[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





ESTADO DE GUERRERO		MUNICIPIO DE SAN JUAN		ESCUELA PRIMARIA "MARTÍN GUZMÁN"			
CANTÓN DE SAN JUAN		CALLE DE SAN JUAN		CALLE DE SAN JUAN			
 Foto 1: Vista exterior del edificio (frente de la escuela)		 Foto 2: Vista de la entrada		 Foto 3: Vista de la entrada		 Foto 4: Vista de la entrada	
 Foto 5: Vista de la entrada		 Foto 6: Vista de la entrada		 Foto 7: Vista de la entrada		 Foto 8: Vista de la entrada	