

SITUACIÓN DEFICIENCIAS
DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS ITZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM DE EDUCACIÓN ESPECIAL VALLE DEL DURAZNO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-3163-43	FECHA:	5/5/2025



FOTO 1. MANTENIMIENTO A BARANDAS DE METAL



FOTO 2. MANTENIMIENTO A PORTONES DE METAL (VIGA)




FOTO 3. FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PORTÓN DE REJAS PROTECCIÓN DE LABORATORIO DE CÓMPUTOS



FOTO 4. SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL COMPLETA INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL



FOTO 5. SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS



FOTO 6. ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE PORTÓN DE REJAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Eugenia Zamora Tobar de Alvarez

MARIA EUGENIA ZAMORA TOBAR DE ALVEREZ

Firma y sello del Presidente de la OPF



Karen Jannine Guzman Arenales

KAREN JANNINE GUZMAN ARENALES

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS
DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS ITZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM DE EDUCACIÓN ESPECIAL VALLE DEL DURAZNO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-3163-43	FECHA:	5/5/2025





FOTO 7. TOP DE CONCRETO E IMPLEMENTACIÓN DE GABINETES AÉREOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 MARIA EUGENIA ZAMORA TOBAR DE ALVEREZ Firma y sello del Presidente de la OPF		 KAREN JANNINE GUZMÁN ARENALES Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---