

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PARRAMOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB SANTOS INOCENTES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA UNIÓN ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-14-0009-45	FECHA:	1 DE OCTUBRE DE 2025




Foto 1: ALA A. Losa acumula agua y se filtra, se necesita habilitar pañuelos.



Foto 2: ALA B. Losa acumula agua y se filtra, se necesita habilitar pañuelos.



Foto 3: TERCERO A. Pared de aula con muchas rajaduras.



Foto 4: TERCERO A. Pared de aula con muchas rajaduras.



Foto 5: TERCERO A. Pared de aula con muchas rajaduras




Foto 6: Contenedor de basura a punto de caerse, esta generando muchas moscas y charcos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--