

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Parramos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Paraxaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-14-0015-43	FECHA:	05 de mayo de 2025



Foto 1: Inestabilidad en la unión de vidrios y estructura metálica por el paso del tiempo.



Foto 2: Vidrios en mal estado, representando una amenaza en catastrofes naturales.



Foto 3: Ventanales, balcones y puertas en mal estado por la oxidación.



Foto 4: Desniveles en la pared, representando una amenaza creciente espuesta con grietas.




Foto 5: poca concentración de materiales de calidad, debilitando la estructura de la pared.



Foto 6: falta de pared frontal en la parte frontal del aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QPF Consejo Educativo Parramos, Chimaltenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

