

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                |                                |                                          |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIMALTENAGO                   | MUNICIPIO:                     | PARRAMOS                                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS JM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 1ERA. AVENIDA 1-43 ZONA1 CANTÓN LA UNIÓN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-14-0537-42                  | FECHA:                         | 13 DE ENERO 2025                         |



Foto1: CAMBIO DE TECHADO DE COCINA



Foto 2: MANTENIMIENTO DE LUZ ELECTRICA



MANTENIMIENTO DE PILA



Foto 4: PINTURA DE COCINA



Foto 5: MANTENIMIENTO DE PUERTA Y CANALETAS



Foto 6: MODIFICACIÓN DE VENTANA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MARÍA DEL ROSARIO ICHAJ CAPIEL

Firma y sello del Presidente de la OPF



ZOLA DEL MILAGRO GARCIA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                |                                |                                           |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIMALTENANGO                  | MUNICIPIO:                     | PARRAMOS                                  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS JM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 1ERA. AVENIDA 1-43 ZONA 1 CANTÓN LA UNIÓN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-14-0537-42                  | FECHA:                         | 13 DE ENERO DE 2025                       |



Foto1: REMODELACION



Foto 2: DIVISION DE ESPACIOS PARA LOS SANITARIOS



Foto 3: MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y ELABORACION DE PUERTAS



Foto 4: MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y CAMBIO DE BAÑOS



Foto 5: CAMBIO DE PISO



Foto 6: ELABORACION DE LAVAMANOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
MARIA DEL ROSARIO ICHAJ CAPIEL  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
ZULEYDA MILAGRO JAURÍA GARCÍA  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                               |                                |                                            |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIMALTENANGO                 | MUNICIPIO:                     | PARRAMOS                                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIA DE PÁRVULOS JM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 1 ERA. AVENIDA 1-43 ZONA 1 CANTÓN LA UNIÓN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-14-0537-42                 | FECHA:                         | 13 DE ENERO DE 2025                        |



Foto1: PINTAR SALONES



Foto 2: PINTAR AREAS DE DE AFUERA



Foto 3: PINTURA DE SOCALO



Foto 4: AMPLICIAN DE UN SALON NO. 1



Foto 5: INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS



Foto 6: TECHADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

MARÍA DEL ROSARIO ICHAJ CAPIEL  
Firma y sello del Presidente de la OPF



ZOILA DEL MILAGRO JAURIA GARCÍA  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

