

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PARRAMOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIRIJUYÚ, PARRAMOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-14-0625-43	FECHA:	05/05/2025



FOTO 1. REMOZAMIENTO PINTURA DE PUERTAS DE AULAS




FOTO 2. REMOZAMIENTO DE PINTURA DE AULAS



FOTO 3. REMOZAMIENTO DE PINTURA DENTRO Y FUERA DE AULAS



FOTO 4. REMOZAMIENTO DE CABLEADO DE ENERGIA ELECTRICA



FOTO 5. REMOZAMIENTO DE CAMBIO DE FOCOS



FOTO 6. REMOZAMIENTO DE REFLECTORES EN CANCHA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eduardo...

Firma y sello del Presidente del Comité



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PARRAMOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIRIJUYÚ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-14-0625-43	FECHA:	05/05/2025



FOTO 7. REMOZAMIENTO DE ACCESORIOS DE SANITARIOS



FOTO 8. REMOZAMIENTO DEL DEPOSITO DE AGUA



FOTO 9. REMOZAMIENTO DE ACCESORIOS DEL DEPOSITO



FOTO 10. REMOZAMIENTO DE TORTA DE SANITARIOS




FOTO 11. REMOZAMIENTO DE TORTA DE CEMENTO FRENTE A LOS SANITARIOS



FOTO 12. REMOZAMIENTO DE TORTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PARRAMOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIRIJUYÚ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-14-0625-43	FECHA:	05/05/2025



FOTO 13. REMOZAMIENTO DE LA TORTA



FOTO 14. REMOZAMIENTO DE PINTURAS DE PUERTAS SANITARIOS



FOTO 15. REMOZAMIENTO DE CANALES



FOTO 16. REMOZAMIENTO DE CUBIERTA DE LÁMINA EN LA PARTE SUPERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

