

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	ZARAGOZA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. AVENIDA B 5-95 ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-15-0006-45	FECHA:	15 DE ENERO DE 2024



Pintura en el área de la pila, debido a humedad se cayó



construcción de bodega y sala para maestros



Foto 3: reparación de techo, bajada de agua pluvial y piso de cemento



Foto 4: ventanas y balcones



Foto 5: reparación de red de alimentación de depósitos de agua y aplicación de mezlón para evitar la humedad en techo y paredes



Foto 6: instalación eléctrica y construcción de pared para dividir salón de clases y dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Alfredo Marroquin

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

